



PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN MIGUEL ALEMÁN

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE HERMOSILLO



SIMBOLOGÍA BÁSICA

| | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| ● LOCALIDADES | — CARRETERAS | — CANALES |
| ▭ LÍMITE URBANO | — VEREDA | — CUERPO DE AGUA |
| ▭ ZONA URBANA | — BRECHA | |
| ▭ LOTE RURAL | — CURVAS DE NIVEL | |

MEDIO AMBIENTE

| |
|--|
| ▭ EXCESO DE POLVO EN CALLES SIN PAVIMENTO |
| ▭ LOCALIDAD SIN VEGETACIÓN URBANA |
| ▭ CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR QUEMA DE LLANTAS |
| ▭ ZONA DE INUNDACIONES |

IMAGEN URBANA

| |
|---|
| ▭ COLONIAS |
| ▭ IMAGEN URBANA SIN REGLAMENTO DE FACHADAS, COLORES Y NIVELES |
| ▭ LOCALIDAD SIN VEGETACIÓN URBANA |
| ▭ LOCALIDAD SIN HITOS ARTIFICIALES Y NATURALES |
| ▭ BORDE ARTIFICIAL |

SIMBOLOGÍA

| |
|--|
| ★ NODOS |
| ▭ CORREDOR COMERCIAL CON PROLIFERACIÓN DE ANUNCIOS Y HETEROGENIO |
| ▭ CABLEADO ELÉCTRICO AEREO EXPUESTO EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES |

| |
|---------------------------------------|
| ▭ ASENTAMIENTOS IRREGULARES |
| ▭ FALTA DE PUERTA DE BIENVENIDA |
| ▭ ACCESO SIN CARACTER |
| ▭ INVASION CFE |
| ▭ CAMELLOÓN EN ZONA DE DERECHO DE VIA |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| ▭ DETERIORO IMAGEN URBANA | ▭ VEREDA |
| ▭ CORREDOR COMERCIAL | ▭ CALLE PAVIMENTADA |
| ▭ ZONA HETEROGENIA | ▭ CALLE SIN PAVIMENTO |
| ▭ INVASION DE DERECHO DE VIA CFE | ▭ BRECHA |
| ▭ DISCONTINUIDAD DE CARRETERA ESTATAL | |

D8

MEDIO AMBIENTE E IMAGEN URBANA

ESCALA: 1:12,000